

① 遊具の修繕

- ・ 弓型シーソー

→ 衝撃タイヤの交換

No. 62



弓型シーソー

着工前

No. 63



弓型シーソー

完了後

No. _____

No. 64



弓型シーソー

着工前

No. 65



弓型シーソー

完了後

No. _____



工事件名 埴原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 弓型シーソー
 タイヤ設置状況

No. 77

作業状況

タイヤ埋め戻し



工事件名 埴原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 弓型シーソー
 タイヤ設置状況

No. 78

作業状況

タイヤ設置状況



工事件名 埴原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 弓型シーソー
 タイヤ設置状況

No. 79

作業状況

タイヤ設置状況

① 遊具の修繕

- ・ 懸垂平行棒

→ 錆止め塗装



No. 84

平行棒

着工前



No. 85

平行棒

完了後

No. _____



No. 86

作業状況

塗装養生



No. 87

作業状況

塗装養生



No. 88

作業状況

塗装ケレン作業



工事件名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 懸垂平行棒
 作業状況
 樹脂塗装1層状況

No. 101

作業状況

樹脂塗装1層塗装

イエロー



工事件名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 懸垂平行棒
 作業状況
 樹脂塗装1層状況

No. 102

作業状況

樹脂塗装1層塗装

ブルー



工事件名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工事場所 懸垂平行棒
 作業状況
 樹脂塗装1層状況

No. 103

作業状況

樹脂塗装1層塗装

ブルー

① 遊具の修繕

- ・ バネ付き平均台
→ 部品交換等修繕



No. 115

平均台

着工前②



No. 116

平均台

完了後②

No. _____



No. 119

平均台

着工前④



No. 120

平均台

完了後④


No. _____



No. 121

平均台

ゴムシート撤去



No. 122

平均台

ゴムシート撤去後



No. 123

平均台

接着剤はがし状況

② 遊具の新設

- ・ ロッキング遊具
→ 新設



工事名 旭原運動公園遊具広場修繕
 工 種 ルッキンロッキン遊具
 着工前

No. 21

ルッキンロッキン遊具

着工前



工事名 旭原運動公園遊具広場修繕
 工 種 ルッキンロッキン遊具
 完了後

No. 22

ルッキンロッキン遊具

完了後

No. _____



No. 23

ルッキンロッキン遊具

完了後



No. 24

ルッキンロッキン遊具

完了後



No. 25

ルッキンロッキン遊具

完了後




工事名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工種 ルッキンロックン遊具
 上台取付状況

No. 52

作業状況

ルッキンロックン

上台取付状況



工事名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工種 ルッキンロックン遊具
 上台取付状況

No. 53

作業状況

ルッキンロックン

上台取付状況



工事名 堀原運動公園遊具広場修繕
 工種 ルッキンロックン遊具
 上台取付状況

No. 54

作業状況

ルッキンロックン

上台取付状況